



VALVULA DE BLOQUEO DE
INCLINACION DE LA CUCHILLA