



1. Monter afdækning til kabelgennemføringen først.
Se tegning A.
Mount covering for cable lead-in first.
See figure A.
Erst die Abdeckung für den Kabel-
eingang montieren.
Siehe Zeichnung A.

2. Monter kabler til netforsyning, motor, bremsemodstand, loadsharing samt til relæ via conduits.
Mount cables to mains supply, motor brake resistor, loadsharing, relay via conduits.
Die Kabel für Netzversorgung, Motor und ggf. Bremswiderstand, Loadsharing und zu Relais mit PG Verschraubungen montieren.
(Conduits).

A


195NA119.10

4. Når alle kabler er monteret kan klemmeafdækning samles.
Se tegning B.
When all cables are mounted, the terminal covering can be collected.
See figure B.
Wenn alle Kabel montiert sind, kann die Klemmenabdeckung aufgesetzt werden.
Siehe Zeichnung B.

B


195NA120.10

Varenumre: VLT type
Code numbers: VLT type
Bestellnummern: VLT typ

195N1900	VLT 2803-2815 200-240 V VLT 2805-2815 380-480 V
195N1901	VLT 2822 200-240 V VLT 2822-2840 380-480 V
195N1902	VLT 2840 200-240 V VLT 2855-2875 380-480 V

